





<b>Emplacement</b>	BOISBRIAND
<b>Type d'actif</b>	VTT
<b>Marque / Modèle / Année</b>	CAN-AM RENEGADE X XC 1000 2021
<b>NIV</b>	3JBMXAX42MJ000472
<b>Odomètre</b>	6199 km
<b>Nombre de clés</b>	1



<b>Déclaration</b>	Besoin d'un survoltage en permanence
<b>Condition</b>	Batterie fini, carrosserie égratigné/eclat peinture/briser et rouiller, muffler bruit fort, siège brûlure cigarettes, le guidon est slaque lorsque roule, panneaux manquant gauche et droite, aile arrière gauche slaque et aile avant droite aussi, panneaux central plastique et tank à gaz briser
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel, Nécessite un survoltage en permanence
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Moteur (cylindré en cc)</b>	1000
<b>Transmission</b>	Automatique
<b>Entraînement</b>	2x4, 4x4
<b>Options</b>	Direction assistée électrique, Treuil, Pare-chocs avant, Pare-chocs arrière

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Silencieux	Majeur	Rouille		
Chassis avant	Majeur	Rouille		
Banc principal	Majeur	Bris, Autre	brulure cigarettes	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie côté droite	Majeur	Bris, Manquant, Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Console	Majeur	Bris, Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie côté gauche	Majeur	Bris, Usure excessive, Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Carrosserie arrière	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs	Majeur	Égratignure(s)		