


Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Motocyclette
Marque / Modèle / Année	CAN-AM SPYDER RT SE6 2021
NIV	2BXNBDD22MV004945
Odomètre	8107 km
Nombre de clés	2

Déclaration	l'embrayage Shift moins ne semble pas bien fonctionner. incapable d'embrayer le reculons.
Condition	coffre arrière gauche ne tient pas fermé et égratigné, l'embrayage Shift moins ne semble pas bien fonctionner. incapable d'embrayer le reculons.
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur (cylindré en cc)	1330
Transmission	Semi-automatique
Options	Radio, Pare-brise, Poignées chauffantes, Valises, Démarreur électrique

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------