


| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Emplacement | BOISBRIAND |
| Type d'actif | Automobile |
| Marque / Modèle / Année | MERCEDES-BENZ C-CLASS C300-4M 2016 |
| NIV | 55SWF4KB7GU139325 |
| Odomètre | 142824 km |
| Nombre de clés | 1 |

| | |
|---|---|
| Déclaration | Témoin de lumière allumé pour le moteur Muffler retirés(dans la valise) et système d'échappement coupé(voir section dommages) |
| Condition | Temoign lumineux allumé moteur, bouton manquant vitre électrique porte conducteur, appuie bras central usé, Hood éclat peinture modérer, Bumper avant Eclat peinture et égratignures mineurs, aile avant gauche bosser majeur, lumière avant gauche infiltration eau, jupe gauche egratigner mineurs, porte arrière droite egratigner mineurs, dans la valise 2 muffler et sa été couper sous la voiture, capteur de recul ne fonctionne pas. |
| Moteur lors du démarrage | Fonctionnel |
| Restrictions pour être apte à rouler | - |
| Moteur | 4 cylindres |
| Carburant | Essence |
| Portes | 4 portes |
| Transmission | Automatique |
| Entraînement | Traction (FWD) |
| Électrique | Miroirs, Portes, Vitres, Sièges |
| Chauffant | Sièges, Volant |
| Technologie | Bluetooth, Capteur de recul, Feux de brouillard (fog lights), Navigation (GPS), Régulateur de vitesse (cruise control) |
| Toit | Ouvrant, Panoramique |
| Intérieur | Cuir |
| Extérieur | - |
| Pneus | Hiver, Mags |
| Climatisation | Air climatisé |

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|------------------|-------------------|--------------------------------------|---------|--|
| Capot (centre) | Modéré | Éclat de peinture | |  |
| Pare-chocs avant | Mineur | Éclat de peinture, Égratignure(s) | |  |

| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|---|-------------------|------------------|------------------|--|
| Phare avant gauche | Majeur | Autre | infiltration eau |  |
| Aile avant gauche | Majeur | Bosse(s) | |  |
| Jupe gauche | Mineur | Égratignure(s) | |  |
| Porte arrière droite (section principale) | Mineur | Égratignure(s) | |  |

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.