


Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année NISSAN VERSA S 2021
NIV 3N1CN8DV7ML825743
Odomètre 66928 km
Nombre de clés 1

Déclaration Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété
Condition Capot égratigné et Eclat peinture majeurs, pare-chocs avant Eclat peinture majeurs, aile avant gauche Poussières de frein, toit égratigné majeurs, rétroviseur gauche poussières de frein, porte conducteur Poussières de frein, porte arrière gauche égratignures mineurs et poussière de frein, aile arrière gauche Poussières de frein, valise poussière de frein, pare-chocs arrière Poussières de frein et égratignures mineures, aile arrière droite Poussières de frein, porte arrière droite Poussières de frein, porte passager Eclat peinture modérer et poussière de frein, aile avant droite Eclat peinture majeurs.
Moteur lors du démarrage Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur 4 cylindres
Carburant Essence
Portes 4 portes
Transmission Automatique
Entraînement Traction (FWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant -
Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit -
Intérieur Tissu
Extérieur -
Pneus Été, Acier (rims)
Climatisation Air climatisé


ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Égratignure(s)		
Pare-chocs avant	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant gauche	Mineur	Autre	poussières de freins	
Toît	Majeur	Égratignure(s)		
Rétroviseur gauche	Mineur	Autre	poussières de freins	
Porte avant gauche (section principale)	Mineur	Autre	poussières de freins	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière gauche (section principale)	Mineur	Autre, Égratignure(s)	poussières de freins	
Aile arrière gauche	Mineur	Autre	poussières de freins	
Arrière	Mineur	Autre	poussières de freins	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Mineur	Autre, Égratignure(s)	poussières de freins	  
Aile arrière droite	Mineur	Autre	poussières de freins	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière droite (section principale)	Mineur	Autre	poussières de freins	
Porte avant droite (section principale)	Modéré	Autre, Éclat de peinture	poussières de freins mineurs	
Aile avant droite	Majeur	Éclat de peinture		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.