


<b>Emplacement</b>	BOISBRIAND
<b>Type d'actif</b>	Pickup ou VUS gros format
<b>Marque / Modèle / Année</b>	RAM 1500 BIG HORN 2019
<b>NIV</b>	1C6SRFFT5KN595413
<b>Odomètre</b>	221730 km
<b>Nombre de clés</b>	1

<b>Déclaration</b>	Selon le débiteur, le moteur consommerait huile et prestone de façon importante. Aucune vérification n'a été faite ou validée à ce sujet. Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété Vendu par le Syndic de l'actif d'un particulier
<b>Condition</b>	Boost chaque démarrage, tailgate n'ouvre pas, grillage avant brisée et la chrome égratigné majeur, Bumper avant Eclat peinture bosser et coulisse de rouille majeur, Hood egratignure majeur, vitre avant fissurée, jupe gauche rouiller, porte conducteur égratignures mineur et bosse mineur, porte arrière gauche Eclat peinture majeur, aile arrière gauche bosser majeur, lumière arrière gauche brisée, valise bossée majeur, aile arrière droit rouiller majeur, porte arrière droit éclat peinture majeur, jupe droite rouille, aile avant droite rouiller majeur, Selon le débiteur, le moteur consommerait huile et prestone de façon importante.
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel, Nécessite un survoltage
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Moteur</b>	8 cylindres
<b>Carburant</b>	Essence
<b>Portes</b>	4 portes
<b>Transmission</b>	Automatique
<b>Entraînement</b>	Traction intégrale (AWD)
<b>Électrique</b>	Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
<b>Chauffant</b>	Sièges, Volant, Miroirs
<b>Technologie</b>	Bluetooth, Caméra de recul, Capteur avant de stationnement, Feux de brouillard (fog lights), Navigation (GPS), Régulateur de vitesse (cruise control)
<b>Toit</b>	Ouvrant, Panoramique
<b>Intérieur</b>	Tissu
<b>Extérieur</b>	Vitres teintées, Attache-remorque
<b>Pneus</b>	Hiver, Mags
<b>Climatisation</b>	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

**Rapport de dommages**




Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Calandre	Majeur	Bris, Égratignure(s)		
Pare-chocs avant	Majeur	Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile gauche avant	Majeur	Éclat de peinture, Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-brise	Majeur	Besoin d'un remplacement	fissurer	
Porte avant gauche	Modéré	Égratignure(s)		
Porte arrière gauche	Majeur	Éclat de peinture		
Aile gauche arrière	Majeur	Bosse(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Lumière arrière gauche	Majeur	Bris		
Hayon	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile droite arrière	Majeur	Rouille		
Porte arrière droite	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant droite	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Contour bas de porte droit	Majeur	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile droite avant	Majeur	Éclat de peinture, Rouille		