


Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année TESLA MODEL S STANDARD RANGE 2019
NIV 5YJSA1E27KF311368
Odomètre 162403 km
Nombre de clés 2


Déclaration suspension modifié
Condition Pare brise avant fissuré, accotoir bras central usé, porte conducteur appuie bras usé, plancher conducteur taché, Hood éclat peinture majeur, Bumper avant éclat peinture mineur, roue avant frotage dans l'aile, aile avant gauche poussières de frein mineur, porte conducteur bosser majeur, jupe gauche frotter majeur, valise poussière de frein mineur, bumper arrière egratigner mineur, aile arrière droit Eclat peinture majeur, suspension modifié
Moteur lors du démarrage Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur -
Carburant Électrique
Portes 4 portes
Transmission Automatique
Entraînement Traction intégrale (AWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant Sièges, Volant, Miroirs
Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, Capteur avant de stationnement, Feux de brouillard (fog lights), Navigation (GPS), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît Panoramique
Intérieur Cuir
Extérieur Aileron, Vitres teintées
Pneus Hiver, Mags
Climatisation Air climatisé, Sièges


ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-brise avant	Majeur	Besoin d'un remplacement	fissurer	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture		
Pare-chocs avant	Mineur	Éclat de peinture		
Aile avant gauche	Mineur	Autre	poussières de freins	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche (section principale)	Majeur	Bosse(s)		
Jupe gauche	Majeur	Égratignure(s)		
Porte arrière gauche (section principale)	Mineur	Autre	poussières de freins	
Arrière	Mineur	Autre	poussières de freins	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Mineur	Égratignure(s)		
Aile arrière droite	Majeur	Éclat de peinture		
Porte arrière droite (section principale)	Mineur	Autre	poussières de freins	
Porte avant droite (section principale)	Mineur	Autre	poussières de freins	

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.