



Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Remorque utilitaire
Marque / Modèle / Année	SEED CARGO SC714TA2 2024
NIV	7PKBE1420R1001511
Odomètre	
Nombre de clés	


Déclaration	Aucune vérification du système électrique et de freinage
Condition	porte arrière endommagée, quelques graignes et présence de rouille.
Restrictions pour être apte à rouler	-
Remorque: type	Fermée
État du dompeur	Fonctionnel
Type d'attache	Boule
Grosseur de l'attache	2 5/16"
Rampes de chargement	Non
Présence de l'avis de conformité (SAAQ)	Non
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ)	-
Largeur hors-tout (pouces)	102
Longueur hors-tout (pouces)	216
Hauteur intérieure (pouces)	83
Largeur intérieure (pouces)	78
Longueur intérieure (pouces)	167
Poids à vide de la remorque (lbs)	-
Nombre d'essieux (quantité)	2
Capacité de charge par essieu (lbs)	7000
Capacité de charge totale (lbs)	14000
Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16)	St205/75R15
Nombre d'écrous (quantité)	5

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau avant gauche	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		
Attelage	Modéré	Rouille		
Panneau avant droite	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		
Porte arrière droite	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière gauche	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Contour de l'aile gauche	Mineur	Bosse(s)		
Panneau devant gauche	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		

Veuillez noter que les mesures, bien qu'elles ont été prises par notre évaluateur, sont sujets uniquement à titre de référence.

S'il y a lieu, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.