


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Remorque utilitaire
Marque / Modèle / Année	N & N ID72120G10K 2024
NIV	2NEB210B2RN040490
Odomètre	
Nombre de clés	

Déclaration	Aucune vérification du système électrique et de freinage
Condition	remorque a des rebuts à l'intérieur.
Restrictions pour être apte à rouler	-
Remorque: type	Dompeuse
État du dompeur	Fonctionnel
Type d'attache	Boule
Grosueur de l'attache	2 5/16"
Rampes de chargement	Non
Présence de l'avis de conformité (SAAQ)	Non
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ)	-
Largeur hors-tout (pouces)	178
Longueur hors-tout (pouces)	178
Hauteur intérieure (pouces)	43
Largeur intérieure (pouces)	88
Longueur intérieure (pouces)	72
Poids à vide de la remorque (lbs)	9819
Nombre d'essieux (quantité)	2
Capacité de charge par essieux (lbs)	4910
Capacité de charge totale (lbs)	7319
Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16)	113/108I
Nombre d'écrous (quantité)	6

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Béquille	Mineur	Égratignure(s)		
Panneau devant gauche		Étiquette endommagée		

Veuillez noter que les mesures, bien qu'elles ont été prises par notre évaluateur, sont sujets uniquement à titre de référence.

S'il y a lieu, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.