



Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Remorque utilitaire
Marque / Modèle / Année	CARGO MATE EHW816TA3 2023
NIV	5NHUEH628PN118754
Odomètre	
Nombre de clés	


Déclaration	Aucune vérification du système électrique et de freinage
Condition	trou sur le coté, plusieurs bosses et grafignes sur l'ensemble de la remorque, jack avant à remplacer.
Restrictions pour être apte à rouler	-
Remorque: type	Fermée
État du dompeur	Inconnu
Type d'attache	Boule
Grosueur de l'attache	-
Rampes de chargement	Non
Présence de l'avis de conformité (SAAQ)	Non
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ)	-
Largeur hors-tout (pouces)	-
Longueur hors-tout (pouces)	-
Hauteur intérieure (pouces)	-
Largeur intérieure (pouces)	96
Longueur intérieure (pouces)	196+16
Poids à vide de la remorque (lbs)	9800
Nombre d'essieux (quantité)	2
Capacité de charge par essieux (lbs)	4900
Capacité de charge totale (lbs)	7076
Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16)	St225/75r15d
Nombre d'écrous (quantité)	6

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau devant gauche	Majeur	Bosse(s), Autre	trous	
Panneau milieu gauche	Majeur	Bosse(s), Autre	Trous	
Contour de l'aile gauche	Modéré	Bosse(s)	Plié	
Toît	Modéré	Bosse(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau arrière gauche	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		
Porte arrière gauche	Modéré	Égratignure(s)		
Panneau arrière droite	Modéré	Égratignure(s)		
Porte latérale	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau avant droite	Modéré	Égratignure(s)		
Béquille	Majeur	Manquant		

Veuillez noter que les mesures, bien qu'elles ont été prises par notre évaluateur, sont sujets uniquement à titre de référence.

S'il y a lieu, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.