


<b>Emplacement</b>	LÉVIS
<b>Type d'actif</b>	Motoneige
<b>Marque / Modèle / Année</b>	POLARIS POLARIS 850 RMK PRO 155 2.6 AXYS R 2021
<b>NIV</b>	SN1EFK8R7MC363058
<b>Odomètre</b>	2284 km
<b>Nombre de clés</b>	1

<b>Condition</b>	quelque égratignures, plastique avant et du coté droit cassé, garde neige manquant avec le support brisé
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Moteur (cylindré en cc)</b>	850
<b>Moteur (combustion)</b>	2 temps
<b>Longueur du pont (pouces)</b>	155
<b>Options</b>	Pouce chauffant, Poignées chauffantes

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Majeur	Cassure, Besoin d'un remplacement		
Panneau latéral gauche	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Garde neige	Majeur	Bris, Manquant, Besoin d'un remplacement		
Panneau latéral droite	Majeur	Cassure, Besoin d'un remplacement		