

Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	NISSAN QASHQAI SV 2020
NIV	JN1BJ1CV1LW255019
Odomètre	53886 km
Nombre de clés	1

Déclaration	Témoin allumé dans le tableau de bord
Condition	Hood éclat peinture et égratignures majeures, Bumper avant Eclat peinture mineurs, aile avant gauche bosser modérer, toit éclat peinture et égratignures modérer, porte conducteur egratignures modérer, porte arrière gauche bosser modérer, bumper arrière egratignure modérer, aile arrière droit Eclat peinture modérer, porte arrière droit Eclat peinture majeur, aile avant droite Eclat peinture modérer, 4 pneus été avec mag dans voiture.
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	4 cylindres
Carburant	Essence
Portes	4 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction (FWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant	Sièges, Volant
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit	Ouvrant
Intérieur	Tissu
Extérieur	Aileron
Pneus	Hiver, Acier (rims)
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages

--	--	--	--	--

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture, Retouche de peinture, Égratignure(s)		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Pare-chocs avant	Mineur	Éclat de peinture		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Aile avant gauche	Modéré	Bosse(s)		<input checked="" type="checkbox"/>
Toît	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Porte avant gauche (section principale)	Modéré	Égratignure(s)		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Porte arrière gauche (section principale)	Modéré	Bosse(s)		<input checked="" type="checkbox"/>
Pare-chocs arrière	Modéré	Égratignure(s)		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Aile arrière droite	Modéré	Éclat de peinture		<input checked="" type="checkbox"/>
Porte arrière droite (section principale)	Majeur	Éclat de peinture		<input checked="" type="checkbox"/>
Aile avant droite	Modéré	Éclat de peinture		<input checked="" type="checkbox"/>

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.