


|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Emplacement</b>             | BOISBRIAND  |
| <b>Type d'actif</b>            | Remorque commerciale (Dry Van, Reefer, Flat deck) |
| <b>Marque / Modèle / Année</b> | MANAC 10448 2011                                  |
| <b>NIV</b>                     | 2M5141467B1124818                                 |
| <b>Odomètre</b>                |   |
| <b>Nombre de clés</b>          |   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Déclaration</b>                                      | Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété<br>La vignette avec le VIN est manquante.   |
| <b>Condition</b>  | La vignette avec le VIN est manquante. Plateforme arrière non fonctionnelle. Rouille tout le tour. Unité Thermo King fonctionnel mais, plastique extérieur cassé. Ecran non lisible plastique brouillé(heures inconnues) |
| <b>Remorque: type</b>                                   | Fourgon réfrigéré  |
| <b>Restrictions pour être apte à rouler</b>             | -  |
| <b>Type de plancher</b>                                 | Métal lisse  |
| <b>Présence d'un bi-train</b>                           | Non  |
| <b>État de l'unité de réfrigération</b>                 | Fonctionnel  |
| <b>Informations de l'unité de réfrigération</b>         | -  |
| <b>Type d'attache</b>                                   | Attache à sellette   |
| <b>Rampes de chargement</b>                             | Oui  |
| <b>Nombre d'essieux</b>                                 | 2  |
| <b>Distance entre les essieux (pouces)</b>              | -  |
| <b>Largeur hors-tout (pouces)</b>                       | -  |
| <b>Longueur de la remorque (pieds)</b>                  | -  |
| <b>Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16)</b>         | -  |
| <b>Nombre d'écrous (quantité)</b>                       | -  |
| <b>Présence de l'avis de conformité (SAAQ)</b>          | -  |
| <b>Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ)</b> | -  |
| <b>Capacité de charge par essieu (lbs)</b>              | -  |
| <b>Capacité de charge totale (lbs)</b>                  | -  |

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

**Rapport de dommages**



| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|---------|-------------------|------------------|---------|-------|
|---------|-------------------|------------------|---------|-------|