


Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année NISSAN SENTRA 2016
NIV 3N1AB7AP8GL668244
Odomètre 114377 km
Nombre de clés 1

Condition Hood éclat peinture majeurs, pare-chocs avant froter moderer, toit rouiller majeur, aile arrière gauche egratigner majeurs,, valise rouiller moderer, pare-chocs arrière egratigner mineurs, aile arrière droite bosser moderer, porte arrière droite bosser majeurs et le joint porte décoller.
Moteur lors du démarrage Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur 4 cylindres
Carburant Essence
Portes 4 portes
Transmission Automatique
Entrainement Traction (FWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant -
Technologie Bluetooth, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit -
Intérieur Tissu
Extérieur -
Pneus Hiver, Acier (rims)
Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture		
Pare-chocs avant	Modéré	Égratignure(s)		
Porte arrière droite (section principale)	Majeur	Bosse(s), Éclat de peinture	joint porte décoller	
Aile arrière gauche	Majeur	Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Mineur	Égratignure(s)		
Toît	Majeur	Rouille		
Aile arrière droite	Modéré	Bosse(s)		
Arrière	Modéré	Rouille		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.