

Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année ISUZU NRR 2020
NIV JALE5W161L7301433
Odomètre 222215 km
Nombre de clés 2

Déclaration Vente sous contrôle de justice, la documentation vous sera remis par l'huissier pour fin d'immatriculation.
Le prix de vente n'est pas assujéti aux taxes.
Une facture pour les frais d'acheteurs et frais rapport CARFAX devra être acquittée avant la libération de l'actif.
L'acceptation de l'offre pourrait se faire seulement le 3 février 2026

Condition Hood rouillé majeur, Bumper avant égratignures modérer, rétroviseur droit et gauche rouillés, porte conducteur égratignures majeures, panneaux extérieur gauche égratigner et bosser majeure, marche arrière tordu et briser, porte arrière Eclat peinture majeur, la barrure porte arrière rouillé majeur, panneaux extérieur droite égratignures et bosser modérer, porte passager égratignures modérer, panneaux de bois dans boîte briser, 4 rims rouillés, sièges tâchés et brûlures cigarettes, coffre à gant décroché un peu et panneaux de fusible brisé, fuite du système d'échappement (joint/gasket) a remplacer sous le véhicule(voir vidéo dommage)

Moteur lors du démarrage Fonctionnel

Restrictions pour être apte à rouler -

Moteur -

Transmission Automatique

Nombre de rapports -


Options Pare-choc avant

Présence de l'avis de conformité (SAAQ) Oui

Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ) -

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.


Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Majeur	Rouille		
Pare-brise	Majeur	Besoin d'un remplacement, Autre	fissurer	
Pare-chocs avant	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Rétroviseur gauche	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		  
Porte avant gauche	Majeur	Égratignure(s)		 

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile gauche arrière	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Hayon	Majeur	Autre, Éclat de peinture, Rouille	barrure rouiller	
Pare-chocs arrière	Majeur	Bris, Autre	marche pied tordu et fissurer	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile droite arrière	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant droite	Modéré	Égratignure(s)		
Rétroviseur droite	Majeur	Rouille		
Jante avant gauche	Majeur	Rouille		
Jante avant droite	Majeur	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Rim arrière gauche	Majeur	Rouille		
Rim arrière droite	Majeur	Rouille		