

<b>Emplacement</b>	LÉVIS
<b>Type d'actif</b>	Côte-à-côte
<b>Marque / Modèle / Année</b>	SEGWAY FUGLEMAN UT10 X 2022
<b>NIV</b>	H0MUBWX19N8000941
<b>Odomètre</b>	7957 km
<b>Nombre de clés</b>	1

<b>Condition</b>	besoin d'une nouvelle batterie ne charge pas du tout, survoltage en permanence, quelques égratignure et un peu de rouille sur le pare-chocs avant
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel, Nécessite un survoltage en permanence
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Moteur (cylindré en cc)</b>	1000
<b>Transmission</b>	Automatique
<b>Carburant</b>	Essence
<b>Entraînement</b>	2x4, 4x4, Diff-Lock
<b>Options</b>	GPS, Pare-brise, Direction assistée électrique, Treuil, Banc passager, Toit, Coffre de rangement, Portes, Pare-chocs avant, Pare-chocs arrière

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**



**VISUEL  
NON DISPONIBLE**

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------