


Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année NISSAN SENTRA SR TURBO 2017
NIV 3N1CB7AP8HY239960
Odomètre 149290 km
Nombre de clés 2

Déclaration Témoin allumé dans le tableau de bord
le bras pour brake à bras non-fonctionnel
Condition Boostage chaque démarrage, le bras pour brake à bras non-fonctionnel,
porte conducteur la poignée extérieur ne revient pas à sa position
initiale, carrosserie Eclat peinture et égratignures et rouilles.
Moteur lors du démarrage Fonctionnel, Nécessite un survoltage
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur 4 cylindres
Carburant Essence
Portes 4 portes
Transmission Manuelle
Entraînement Traction (FWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant Sièges
Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Navigation
(GPS), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît Ouvrant
Intérieur Cuir
Extérieur Aileron, Vitres teintées
Pneus 4 saisons, Mags
Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages




Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture		
Pare-chocs avant	Majeur	Bris		
Aile avant gauche	Majeur	Éclat de peinture, Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Toît	Majeur	Éclat de peinture		
Haut des portes - côté gauche	Modéré	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche (section principale)	Majeur	Autre, Égratignure(s)		
Porte arrière gauche (section principale)	Majeur	Égratignure(s)		
Aile arrière gauche	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Arrière	Majeur	Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Majeur	Égratignure(s)		
Aile arrière droite	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière droite (section principale)	Majeur	Égratignure(s)		
Porte avant droite (section principale)	Majeur	Égratignure(s)		
Aile avant droite	Majeur	Égratignure(s)		
Haut de portes - côté droit	Majeur	Éclat de peinture		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.