


Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année HYUNDAI TUCSON PREMIUM 2016
NIV KM8J3CA27GU021990
Odomètre 129393 km
Nombre de clés 1

Condition Hood éclat peinture majeurs, pare brise avant fissurer, porte conducteur bosser et égratigné mineurs, valise égratigner mineurs, bumper arrière égratignure majeurs et un trou, haut fenêtre droite bosse mineur, porte passager égratignures mineurs.
Moteur lors du démarrage Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur 4 cylindres
Carburant Essence
Portes 4 portes
Transmission Automatique
Entraînement Traction intégrale (AWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant Sièges
Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît -
Intérieur Tissu
Extérieur Aileron, Vitres teintées
Pneus Hiver, Mags
Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Majeur	Autre, Égratignure(s)	trou percer	
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche (section principale)	Mineur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Pare-chocs avant	Mineur	Égratignure(s)		
Pare-brise avant	Majeur	Besoin d'un remplacement	fissurée	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Haut de portes - côté droit	Mineur	Bosse(s)		
Porte arrière droite (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		
Porte avant droite (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.