

Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	SUBARU WRX 2016
NIV	JF1VA1A63G9815350
Odomètre	111073 km
Nombre de clés	2

Condition	Hood éclat peinture majeurs et égratignures, bumper avant brisé, quelques égratignures carrosserie, porte arrière droite égratignures modérer, jupe droite et gauche égratignures modérer, siège conducteur déchiré, volant usé.
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	4 cylindres
Carburant	Essence
Portes	4 portes
Transmission	Manuelle
Entraînement	Traction intégrale (AWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant	Sièges
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Navigation (GPS), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit	-
Intérieur	Tissu
Extérieur	Vitres teintées
Pneus	Hiver, Mags
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages

--	--	--	--	--

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Pare-chocs avant	Majeur	Bris		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Jupe gauche	Modéré	Égratignure(s)		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Arrière	Mineur	Égratignure(s)		<input checked="" type="checkbox"/>
Porte arrière droite (section principale)	Modéré	Égratignure(s)		<input checked="" type="checkbox"/>
Jupe droite	Modéré	Égratignure(s)		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.