

Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année RAM 5500 REGULAR CAB DRW 2022
NIV 3C7WRMDJ5NG107626
Odomètre 313911 km
Nombre de clés 2
Accessoires Plate-forme NRC 10TB-19, capacité 10000 LBS, année 2022

Déclaration Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord.
Aucune vérification n'a été effectuée sur la plate-forme.

Condition Témoin lumineux allumé moteur, batterie et frein de stationnement, boost chaque démarrage, sièges tachés, accoudoir central déchiré, siège conducteur déchiré, Hood éclat peinture majeurs, aile avant droite et gauche Eclat peinture majeurs, lettrage décolle, porte conducteur Poussières de frein, porte passager poussière de freins, cap de roue droit brisé, marche pied arrière droite et gauche rouillés, treuil rouillé, le contour de la plateforme égratignures majeures, coffre de rangement gauche égratignures majeures, le volant usé.

Moteur lors du démarrage Fonctionnel, Nécessite un survoltage

Restrictions pour être apte à rouler -

Moteur 8 cylindres

Carburant Essence

Portes 2 portes

Transmission Automatique

Entraînement Propulsion (RWD)

Électrique Miroirs, Portes, Vitres

Chauffant Miroirs

Technologie Bluetooth, Régulateur de vitesse (cruise control)

Toit -

Intérieur Tissu

Extérieur Lettrage, Attache-remorque

Pneus Hiver, Acier (rims)

Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Majeur	Éclat de peinture		 
Aile gauche avant	Majeur	Éclat de peinture		 
Contour haut de porte gauche	Modéré	Éclat de peinture		
Toît	Majeur	Éclat de peinture		
Porte avant gauche	Mineur	Autre	poussières de freins	
Aile gauche arrière	Majeur	Égratignure(s)		    

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile droite avant	Majeur	Éclat de peinture		 
Jante avant droite	Majeur	Bris, Autre	cap de roue briser	
Contour haut de porte droit	Modéré	Éclat de peinture		
Porte avant droite	Mineur	Autre	poussières de freins	
Aile droite arrière	Majeur	Égratignure(s)		  
Carrosserie avant	Mineur	Égratignure(s)		