


<b>Emplacement</b>	LÉVIS
<b>Type d'actif</b>	Automobile
<b>Marque / Modèle / Année</b>	INFINITI Q50 SPORT 2018
<b>NIV</b>	JN1EV7AR4JM439051
<b>Odomètre</b>	135455 km
<b>Nombre de clés</b>	2

<b>Déclaration</b>	Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord Remorquage recommandé, valve de pneu à remplacer arrière gauche.
<b>Condition</b>	plusieurs autres témoins allumés, boost, pare brise craqué, plusieurs égratignures et éclats de peinture, porte ar-d endommagée. crevaison arrière gauche on ne peut pas gonfler le pneu il manque la valve.
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	Pneus usés ou crevaisons
<b>Moteur</b>	6 cylindres
<b>Carburant</b>	Essence
<b>Portes</b>	4 portes
<b>Transmission</b>	Automatique
<b>Entraînement</b>	Traction intégrale (AWD)
<b>Électrique</b>	Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
<b>Chauffant</b>	Sièges
<b>Technologie</b>	Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Navigation (GPS), Régulateur de vitesse (cruise control), Démarreur à distance
<b>Toit</b>	Ouvrant
<b>Intérieur</b>	Cuir
<b>Extérieur</b>	Vitres teintées
<b>Pneus</b>	Mags
<b>Climatisation</b>	Air climatisé

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (côté aile gauche)	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Capot (côté aile droite)	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Pare-chocs avant	Modéré	Bris, Égratignure(s)		
Aile avant gauche	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Modéré	Égratignure(s)		
Porte arrière droite (section principale)	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Porte avant droite (section principale)	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile avant droite	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-brise avant	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		
Rétroviseur droite	Mineur	Égratignure(s)		
Pneu arrière gauche	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.