

Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année NISSAN ROGUE SV 2017
NIV 5N1AT2MVXHC735054
Odomètre 132617 km
Nombre de clés 2

Condition Hood éclat peinture majeurs, Bumper avant égratignure modérer et décrocher côté droit mineur, aile avant gauche bosser et égratigné mineurs, porte conducteur égratignures modérer, porte arrière gauche égratignures modérer, valise Eclat peinture et égratignures mineurs, bumper arrière retouche peinture, porte arrière droite égratignure modérer, boostage chaque démarrage.

Moteur lors du démarrage Fonctionnel, Nécessite un survoltage

Restrictions pour être apte à rouler -

Moteur 4 cylindres

Carburant Essence

Portes 4 portes

Transmission Automatique

Entraînement Traction intégrale (AWD)

Électrique Miroirs, Portes, Vitres, Sièges

Chauffant Sièges, Miroirs

Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)

Toit Ouvrant, Panoramique

Intérieur Tissu


Extérieur Aileron, Vitres teintées



Pneus Hiver, Mags


Climatisation Air climatisé


ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture		
Pare-chocs avant	Modéré	Égratignure(s)		
Aile avant gauche	Mineur	Bosse(s), Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche (section principale)	Modéré	Égratignure(s)		
Haut des portes - côté gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Arrière	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Majeur	Retouche de peinture		
Porte arrière droite (section principale)	Modéré	Égratignure(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.