


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	HYUNDAI KONA ESSENTIAL 2018
NIV	KM8K1CAA7JU123895
Odomètre	81636 km
Nombre de clés	2

Condition	Grillage avant brisée, capot avec égratignures majeures, aile avant gauche frottée mineur, toit éclat peinture modérer, porte passager éclat peinture modérer.
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	4 cylindres
Carburant	Essence
Portes	4 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction intégrale (AWD)
Électrique	Vitres
Chauffant	Sièges
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit	-
Intérieur	Tissu
Extérieur	Aileron, Attache-remorque
Pneus	Été, Mags
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Grille avant	Majeur	Bris		A close-up photograph of a car's front grille, showing significant physical damage and distortion. The grille is black with a red frame, and the damage is visible at the top center.

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Égratignure(s)		
Aile avant gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Toit	Modéré	Éclat de peinture		
Porte avant droite (section principale)	Modéré	Éclat de peinture		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.