

Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année INFINITI QX60 PURE 2019
NIV 5N1DL0MM5KC505096
Odomètre 118168 km
Nombre de clés 2

Condition Hood éclat peinture moderer, bumper avant egratigner et Eclat peinture majeurs, toit éclat peinture moderer, aile avant gauche egratigner mineurs, bumper arrière bris, Eclat peinture et bosser majeurs, muffler modifier, Aile arrière droit bosser majeur, porte passager bosser mineur, boostage chaque démarrage.

Moteur lors du démarrage Fonctionnel, Nécessite un survoltage

Restrictions pour être apte à rouler -

Moteur 6 cylindres

Carburant Essence

Portes 4 portes

Transmission Automatique

Entraînement Traction intégrale (AWD)

Électrique Miroirs, Portes, Vitres, Sièges

Chauffant Sièges, Volant, Miroirs

Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, Capteur avant de stationnement, Feux de brouillard (fog lights), Navigation (GPS), Régulateur de vitesse (cruise control)

Toit Ouvrant

Intérieur Cuir


Extérieur Aileron, Vitres teintées, Attache-remorque

Pneus Hiver, Mags, Cloutés


Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.


Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Modéré	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Toit	Modéré	Éclat de peinture		
Aile avant gauche	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Majeur	Bris, Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Porte arrière gauche (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière droite	Majeur	Bosse(s)		
Porte avant droite (section principale)	Mineur	Bosse(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.