


Emplacement LÉVIS
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année DODGE DURANGO LIMITED 2016
NIV 1C4RDJDG2GC321510
Odomètre 121657 km
Nombre de clés 2

Déclaration Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord
Condition Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord, plusieurs égratignures, contour d'aile avant droit manquant.
Moteur lors du démarrage Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur 6 cylindres
Carburant Essence
Portes 5 portes
Transmission Automatique
Entraînement Traction intégrale (AWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant Sièges, Volant, Miroirs
Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, Feux de brouillard (fog lights), Navigation (GPS), Régulateur de vitesse (cruise control), Démarreur à distance
Toît Ouvrant
Intérieur Cuir, 7 passagers
Extérieur Aileron, Vitres teintées, Attache-remorque
Pneus Hiver, Mags
Climatisation Air climatisé




ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (côté aile gauche)	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Modéré	Égratignure(s)		
Capot (côté aile droite)	Mineur	Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile arrière droite	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière droite (section principale)	Modéré	Égratignure(s)		
Porte avant droite (section principale)	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile avant droite	Majeur	Manquant	contour d'aile manquant.	

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.