


Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Motocyclette
Marque / Modèle / Année BETA 480RR 2020
NIV ZD3E618CXL045213
Odomètre
Nombre de clés 0


Déclaration écran manquant, odomètre ou nombres d'heures inconnu.
Démarriage électrique à bouton pas de clé
Condition Démarriage électrique à bouton pas de clé, Carrosserie plastiques
égratignures et collants décollent, plastique couvre lumière avant brisé,
suspension avant égratigner moderer, poignée usé et protection main
égratigner, chaîne manquant, tank à gaz plastique usé, siège usé et
tacher, aile arrière peinture usé, muffler bosser et briser majeur,
couvercle moteur égratignures majeures, quelques pièces de la moto
dans un sac à part(voir photos)
Moteur lors du démarrage Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur (cylindré en cc) -
Transmission Manuelle
Options Démarreur électrique

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie	Majeur	Bris		
Suspension avant	Modéré	Égratignure(s)		
Panneau latéral gauche	Mineur	Autre, Égratignure(s)	collant décolle	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Garde-boue arrière	Modéré	Usure excessive, Égratignure(s)		
Réservoir à carburant	Majeur	Usure excessive	peinture user	
Poignée gauche	Majeur	Usure excessive, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Poignée droite	Majeur	Usure excessive, Égratignure(s)		
Siège	Majeur	Usure excessive, Taches		
Échappement côté gauche	Majeur	Bris, Bosse(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau latéral droite	Mineur	Égratignure(s)		
Moteur	Majeur	Autre, Égratignure(s)	cap moteur égratigner et chaîne manquant	