




Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année VOLKSWAGEN JETTA TRENDLINE 2013
NIV 3VW2K7AJ0DM280117
Odomètre 216677 km
Nombre de clés 2





Déclaration véhicule s'en le brûlé quand chaud
Témoin allumé dans le tableau de bord
Condition Pare brise craqué, les sièges sont tachés; Pare-brise craqué; Un ou plusieurs témoins sont allumés dans le tableau de bord, tous les pneus sont à remplacer, véhicule s'en le brûlé quand chaud
Moteur lors du démarrage Fonctionnel, Nécessite un survoltage
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur 4 cylindres
Carburant Essence
Portes 5 portes
Transmission Automatique
Entraînement Traction (FWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant Sièges
Technologie Bluetooth
Toit -
Intérieur Tissu
Extérieur -
Pneus Été, Acier (rims)
Climatisation Air climatisé


ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages




Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Modéré	Retouche de peinture, Égratignure(s)		
Pare-chocs avant	Majeur	Bris, Éclat de peinture, Égratignure(s), Taches		


Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant gauche	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		
Jupe gauche	Majeur	Rouille		
Rétroviseur gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Porte avant gauche (section principale)	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière gauche (section principale)	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière gauche	Modéré	Retouche de peinture, Égratignure(s)		
Arrière	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Modéré	Retouche de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière droite	Mineur	Égratignure(s)		
Porte arrière droite (section principale)	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		 
Porte avant droite (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		
Rétroviseur droite	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant droite	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		
Pare-brise avant	Majeur	Besoin d'un remplacement		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.