

Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	NISSAN SENTRA SV 2017
NIV	3N1AB7AP1HY335811
Odomètre	142983 km
Nombre de clés	2

Déclaration	boostage chaque démarrage
Condition	Pare brise avant fissurer, porte conducteur intérieur accotoirs bras déchirer, carrosserie égratigné et Eclat peinture, sous le pare-chocs avant plastique pend, muffler bruit slaque, boostage chaque démarrage
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel, Nécessite un survoltage
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	4 cylindres
Carburant	Essence
Portes	4 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction (FWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant	Sièges
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît	Ouvrant
Intérieur	Tissu
Extérieur	-
Pneus	Hiver, Mags
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-brise avant	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		
Pare-chocs avant	Majeur	Autre, Éclat de peinture, Égratignure(s)	plastique pend sous le parechocs	
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile avant gauche	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Toît	Majeur	Éclat de peinture, Rouille		
Haut des portes - côté gauche	Majeur	Égratignure(s)		
Porte avant gauche (section principale)	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Porte arrière gauche (section principale)	Majeur	Égratignure(s)		
Jupe gauche	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière gauche	Majeur	Bosse(s), Rouille		
Valise	Majeur	Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Majeur	Égratignure(s)		
Aile arrière droite	Majeur	Éclat de peinture		
Haut de portes - côté droit	Majeur	Égratignure(s)		
Porte arrière droite (section principale)	Majeur	Égratignure(s)		
Porte avant droite (section principale)	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.