


<b>Emplacement</b>	BOISBRIAND
<b>Type d'actif</b>	Automobile
<b>Marque / Modèle / Année</b>	CHEVROLET CAMARO 1LT 2018
<b>NIV</b>	1G1FB1RX3J0128608
<b>Odomètre</b>	113525 km
<b>Nombre de clés</b>	2

<b>Déclaration</b>	Aucune batterie
<b>Condition</b>	Pas de batterie, siège conducteur déchiré, hood retouche peinture, aile avant gauche retouche peinture, toit éclat peinture, rétroviseur gauche Eclat peinture modérer, porte conducteur egratignures et Eclat peinture moderer, jupe gauche retouche peinture, aile arrière gauche retouche peinture, jupe droite Eclat peinture majeurs,
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel, Nécessite un survoltage en permanence
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	Nouvelle batterie requise
<b>Moteur</b>	4 cylindres
<b>Carburant</b>	Essence
<b>Portes</b>	2 portes
<b>Transmission</b>	Automatique
<b>Entraînement</b>	Propulsion (RWD)
<b>Électrique</b>	Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
<b>Chauffant</b>	-
<b>Technologie</b>	Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
<b>Toit</b>	-
<b>Intérieur</b>	Tissu
<b>Extérieur</b>	Aileron
<b>Pneus</b>	Hiver, Mags
<b>Climatisation</b>	Air climatisé

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture, Retouche de peinture		
Aile avant gauche	Majeur	Éclat de peinture, Retouche de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Toit	Majeur	Éclat de peinture, Retouche de peinture		
Rétroviseur gauche	Modéré	Éclat de peinture		
Porte avant gauche (section principale)	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Jupe gauche	Majeur	Éclat de peinture, Retouche de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière gauche	Majeur	Éclat de peinture, Retouche de peinture		
Jupe droite	Majeur	Éclat de peinture		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.