


Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année NISSAN SENTRA SV 2017
NIV 3N1AB7AP7HY316079
Odomètre 98540 km
Nombre de clés 1

Déclaration Témoin allumé dans le tableau de bord
Condition 4 pneus été avec rims dans voiture, Hood égratignures mineurs, pare-chocs avant frotter Eclat peinture majeurs et briser, toit éclat peinture et rouiller majeurs, haut fenêtre gauche Eclat peinture mineurs, rétroviseur gauche Eclat peinture mineurs, porte conducteur bosser majeurs, port3 arrière gauche bosser majeur#, jupe côté gauche bosser et rouiller majeurs, aile arrière gauche egratigner mineurs, valise rouiller majeur, pare-chocs arrière frotter majeur, aile arrière droite bosser majeurs, haut fenêtre droite egratigner majeurs, rétroviseur droite egratigner et briser majeurs, porte arrière droite bosser majeurs, jupe côté droite egratigner et rouiller majeurs, porte passager egratignures et poussière de frein mineurs,
Moteur lors du démarrage Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur 4 cylindres
Carburant Essence
Portes 4 portes
Transmission Automatique
Entraînement Traction (FWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant Sièges
Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît -
Intérieur Tissu
Extérieur -
Pneus Hiver, Acier (rims)
Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.