



**Emplacement** BOISBRIAND  
**Type d'actif** Roulotte  
**Marque / Modèle / Année** FOREST RIVER ROCKWOOD GO PRO 21 2021  
**NIV** 5ZT2RSDCXM3018832  
**Odomètre**  
**Nombre de clés** 0

**Déclaration** Aucune vérification n'a été effectuée sur les appareils  
Aucune prise de mesure d'humidité n'a été effectuée  
**Condition** Poteau d'auvent à réparer(visse brisée dans le bas), bonne condition générale, Aucune vérification n'a été effectuée sur les appareils, aucune prise de mesure d'humidité n'a été effectuée  
**Restrictions pour être apte à rouler** -  
**Grosueur de l'attache** 2 5/16"  
**Grandeur (Pieds)** 21.2  
**Poids (lbs)** 3513  
**Nombre d'extensions** 0  
**Batteries** 1  
**Bonbonnes propane** 2  
**Hivernisé** Oui  
**Options** Air climatisé, Auvent électrique, Télévision, Radio, Frigidaire, Micro-onde, Congélateur, Cuisinière, Douche extérieure, Roue de secours, Jack électrique pôle avant, Fil de branchement

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Auvent	Majeur	Défectuosité		

Veillez noter que les lectures d'humidités, bien qu'elles ont été prises à partir d'un humidimètre au moment de l'inspection de l'unité récréative, peuvent différer à cause de plusieurs variables, dont la température.

Aussi, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.