


Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année KIA SORENTO BLACK LINE 2020
NIV 5XYPGDA55LG689009
Odomètre 123711 km
Nombre de clés 1

Condition Hood éclat peinture modérer, aile avant gauche egratigner mineurs, haut fenêtre gauche Eclat peinture modérer, porte conducteur Eclat peinture majeure, aile arrière gauche egratigner mineurs, pare-chocs arrière frotter et briser majeur, rétroviseur droit égratignures majeurs, porte arrière droite egratigner majeurs, porte passager egratignures mineures, pneu arrière droite usé excessif, 4 mags frotter majeurs
Moteur lors du démarrage Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur 6 cylindres
Carburant Essence
Portes 5 portes
Transmission Automatique
Entraînement Traction intégrale (AWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant Sièges, Volant
Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit -
Intérieur Tissu, 7 passagers
Extérieur Aileron, Vitres teintées, Attache-remorque
Pneus 4 saisons, Mags
Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Modéré	Éclat de peinture		
Aile avant gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Haut des portes - côté gauche	Modéré	Éclat de peinture		
Porte avant gauche (section principale)	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Majeur	Bris, Égratignure(s)		
Rétroviseur droite	Majeur	Égratignure(s)		
Porte arrière droite (section principale)	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pneu arrière droit	Majeur	Usure excessive, Autre	mags frotter majeur	 
Jante arrière droite	Majeur	Égratignure(s)		
Jante avant droite	Majeur	Égratignure(s)		
Jante arrière gauche	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Jante avant gauche	Majeur	Égratignure(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.