


Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année KIA FORTE LX 2024
NIV 3KPF24AD5RE722243
Odomètre 49667 km
Nombre de clés 2

Condition Hood éclat peinture moderer, haut fenêtre gauche bosser moderer, porte
arrière gauche bosser majeur, pare-chocs arrière egratigner majeures,
valise bosser mineurs, aile arrière droite egratigner et bosser majeur,
porte arrière droite bosser mineurs,
Moteur lors du démarrage Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur 4 cylindres
Carburant Essence
Portes 4 portes
Transmission Automatique
Entrainement Traction (FWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant Sièges
Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît -
Intérieur Tissu
Extérieur -
Pneus Été, Acier (rims)
Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Modéré	Éclat de peinture		
Haut des portes - côté gauche	Modéré	Bosse(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière gauche (section principale)	Majeur	Bosse(s)		  
Pare-chocs arrière	Majeur	Égratignure(s)		 

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Arrière	Mineur	Bosse(s)		
Aile arrière droite	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Porte arrière droite (section principale)	Mineur	Bosse(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche (section principale)	Majeur	Égratignure(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.