



Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année HONDA CIVIC SI 2020
NIV 2HGFC1E50LH200034
Odomètre 167921 km
Nombre de clés 1


Déclaration Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord
Condition Boostage chaque démarrage, 2 pneus avant très usé, problème système de frein de stationnement tendance à rester bloquer à vérifier, témoin lumineux allumé parking brake, 2 pneus arrières dégonflés, mags avant et mags arrière différents, pneus hiver avant et pneus été arrières, 2 pneus hiver avec mags usé dans voiture, Hood éclat peinture majeurs, pare-chocs avant Eclat peinture majeurs, aile avant gauche égratignures mineurs, haut fenêtre gauche égratignures mineurs, protection plastique toit ouvrant briser,, jupe gauche briser, valise égratignure moderer, aileron arrière égratignures majeures, la marque Honda arrière valise est pas la, pare-chocs arrière égratigner majeurs, haut fenêtre droite égratigner mineurs, aile arrière droite égratigner mineurs, porte arrière droite égratigner mineurs, porte passager égratignures mineurs, aile avant droite bosser mineurs, toit éclat peinture modérer, porte conducteur égratignures mineurs, porte arrière gauche égratignures mineurs.
Moteur lors du démarrage Fonctionnel, Nécessite un survoltage
Restrictions pour être apte à rouler Autre
Moteur 4 cylindres
Carburant Essence
Portes 4 portes
Transmission Manuelle
Entraînement Traction (FWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant Sièges
Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Navigation (GPS), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit Ouvrant
Intérieur Tissu
Extérieur Aileron, Vitres teintées
Pneus Été, Hiver, Mags
Climatisation Air climatisé


ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.




Rapport de dommages




Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture		
Pare-chocs avant	Majeur	Éclat de peinture		
Aile avant gauche	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Haut des portes - côté gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Toît	Modéré	Éclat de peinture		
Jupe gauche	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Valise	Modéré	Autre, Égratignure(s)	aileron égratignures majeures et la signe Honda manquant	
Pare-chocs arrière	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Haut de portes - côté droit	Mineur	Égratignure(s)		
Aile arrière droite	Mineur	Égratignure(s)		
Porte arrière droite (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		
Porte avant droite (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant droite	Mineur	Bosse(s)		
Porte avant gauche (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		
Porte arrière gauche (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.