


Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année MITSUBISHI OUTLANDER SE 2014
NIV JA4JZ3AX6EZ600722
Odomètre 235417 km
Nombre de clés 2

Condition Hood éclat peinture majeurs, pare-chocs avant égratigner majeures, aile avant droite égratigner moderer, haut porte côté gauche Eclat peinture majeures, Whipper briser, rétroviseur gauche Eclat peinture mineurs, toit éclat peinture majeurs, porte conducteur rouillé majeur, porte arrière gauche égratigner et Eclat peinture majeures, jupe côté gauche bris, aile arrière gauche égratigner majeurs, valise rouiller et égratigné majeurs et retouche peinture, pare-chocs arrière égratigner et bosser majeurs, lumière arrière droite briser, aile arrière droite rouiller et bosser majeurs, haut fenêtre droite Eclat peinture et égratignures majeures, rétroviseur droit Eclat peinture mineurs, porte arrière droite rouiller majeurs, porte passager Eclat peinture majeurs, aile avant droite égratigner moderer.

Moteur lors du démarrage Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur 6 cylindres
Carburant Essence
Portes 5 portes
Transmission Automatique
Entraînement Traction intégrale (AWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant Sièges
Technologie Bluetooth, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit -
Intérieur Tissu, 7 passagers
Extérieur Aileron, Vitres teintées
Pneus Hiver, Mags
Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture		
Pare-chocs avant	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Haut des portes - côté gauche	Majeur	Éclat de peinture		
Aile avant gauche	Modéré	Égratignure(s)		
Toît	Majeur	Éclat de peinture		
Rétroviseur gauche	Mineur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche (section principale)	Majeur	Rouille		
Porte arrière gauche (section principale)	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Jupe gauche	Majeur	Bris		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière gauche	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Valise	Majeur	Retouche de peinture, Rouille, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Feu arrière droit	Majeur	Bris		
Aile arrière droite	Majeur	Bosse(s), Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Haut de portes - côté droit	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Rétroviseur droite	Mineur	Éclat de peinture		
Porte arrière droite (section principale)	Majeur	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant droite (section principale)	Majeur	Éclat de peinture		
Aile avant droite	Modéré	Égratignure(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.