


Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année MAZDA MAZDA3 GS-SKY 2012
NIV JM1BL1V78C1536351
Odomètre 207004 km
Nombre de clés 2

Condition Siège conducteur usé, volant usé, poignée intérieur porte conducteur usé, 4 mags Poussieres de frein, Hood éclat peinture majeurs, pare-chocs avant egratigner moderer, aile avant gauche peinture usé, toit éclat peinture rouiller, rétroviseur gauche Eclat peinture majeurs, montant porte conducteur rouiller, porte conducteur Eclat peinture majeur, porte arrière gauche bosser modérer, jupe gauche rouiller et peinture usé, valise egratigner mineurs, pare-chocs arrière peinture usé et bris, aile arrière droite Eclat peinture et égratignures modérer, jupe droite rouiller majeurs, porte arrière droite Eclat peinture majeurs, rétroviseur droite Eclat peinture majeurs, porte passager egratignures et Eclat peinture mineurs, aile avant droite Eclat peinture majeurs.

Moteur lors du démarrage Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur 4 cylindres
Carburant Essence
Portes 4 portes
Transmission Automatique
Entraînement Traction (FWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant Sièges
Technologie Bluetooth, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit Ouvrant
Intérieur Cuir
Extérieur Vitres teintées
Pneus Hiver, Mags
Climatisation Air climatisé


ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture		
Pare-chocs avant	Modéré	Égratignure(s)		
Aile avant gauche	Majeur	Usure excessive		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Toît	Majeur	Éclat de peinture, Rouille		
Montant central - côté gauche	Majeur	Rouille		
Rétroviseur gauche	Majeur	Éclat de peinture		
Porte avant gauche (section principale)	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière gauche (section principale)	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		
Jupe gauche	Majeur	Usure excessive, Rouille		
Aile arrière gauche	Modéré	Éclat de peinture		
Arrière	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Majeur	Bris, Usure excessive		
Aile arrière droite	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Jupe droite	Majeur	Rouille		
Rétroviseur droite	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière droite (section principale)	Majeur	Éclat de peinture		
Porte avant droite (section principale)	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile avant droite	Majeur	Éclat de peinture		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.