

Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Roulotte
Marque / Modèle / Année PRIME TIME NAVI 22BH 2020
NIV 5ZT2NVLB9LB810593
Odomètre
Nombre de clés 1

Déclaration Infiltration d'eau et présence d'humidité (voir photos & rapport de dommages)
Aucune mesure d'humidité n'a été prise.
Pour bricoleur, plusieurs réparations à effectuer.

Condition intérieure en mauvaise état/ plancher infiltration eau majeur et non match // plastique du dôme a remplacer/ signe infiltration au plafond/ plancher a une patch en arrière / porte salle de bain a remplacer/ cuir déchiré/ patte avant non fonctionnel/ pas de spare/pas de batterie/ armoire finition décollé/ siège en cuir a remplacer/ porte entrée remplacer

Restrictions pour être apte à rouler -

Grosueur de l'attache 2 5/16"

Grandeur (Pieds) 3709

Poids (lbs) 26' 1"

Nombre d'extensions 0

Batteries Aucune


Bonbonnes propane 2

Hivernisé Non


Options Air climatisé, Auvent électrique, Radio, Frigidaire, Micro-onde, Congélateur, Cuisinière, Douche extérieure, Jack électrique pôle avant, Fil de branchement

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Attelage	Majeur	Besoin d'un remplacement	Patte électrique	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte principale	Majeur	Besoin d'un remplacement		

Veuillez noter que les lectures d'humidités, bien qu'elles ont été prises à partir d'un humidimètre au moment de l'inspection de l'unité récréative, peuvent différer à cause de plusieurs variables, dont la température.

Aussi, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.