




Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Remorque utilitaire
Marque / Modèle / Année ALCOM STEALTH C7X14S-IF/4 2024
NIV 5WFB142XRW142015
Odomètre
Nombre de clés 0

Déclaration Vignette avec le numéro de série est manquante.
Aucune vérification du système électrique et de freinage.
Condition Vignette avec le numéro de série est manquante/câble de frein d'urgence brisé.
Restrictions pour être apte à rouler -
Remorque: type Fermée
État du dompeur Fonctionnel
Type d'attache Boule
Grosueur de l'attache 2 5/16"
Rampes de chargement Oui
Présence de l'avis de conformité (SAAQ) Non
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ) -
Largeur hors-tout (pouces) 105
Longueur hors-tout (pouces) 216
Hauteur intérieure (pouces) 82
Largeur intérieure (pouces) 81
Longueur intérieure (pouces) 166
Poids à vide de la remorque (lbs) -
Nombre d'essieux (quantité) 2
Capacité de charge par essieux (lbs) -
Capacité de charge totale (lbs) -
Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16) St205/75R15
Nombre d'écrous (quantité) -

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau avant gauche	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Porte latérale	Modéré	Égratignure(s)		
Panneau arrière droite	Mineur	Égratignure(s)		
Panneau arrière gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Panneau milieu gauche	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau arrière	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		

Veuillez noter que les mesures, bien qu'elles ont été prises par notre évaluateur, sont sujets uniquement à titre de référence.

S'il y a lieu, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.