


Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Roulotte
Marque / Modèle / Année	STARCRAFT 1019 2011
NIV	1SAAS0AF3B2BB5130
Odomètre	
Nombre de clés	

Déclaration	Aucune vérification n'a été effectuée sur les appareils Aucun test d'humidité effectué. hivernisation inconnue.
Condition	pas de clé, dôme sur le dessus cassé, quelques taches, bon état général, hivernisation inconnue
Restrictions pour être apte à rouler	-
Grosseur de l'attache	-
Grandeur (Pieds)	20
Poids (lbs)	1745
Nombre d'extensions	-
Batteries	-
Bonbonnes propane	-
Hivernisé	Inconnu
Options	-

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Air climatisé	Majeur	Cassure		A photograph showing a large, irregular hole in the ground covered in snow, likely indicating where a component was removed or damaged.

Veuillez noter que les lectures d'humidités, bien qu'elles ont été prises à partir d'un humidimètre au moment de l'inspection de l'unité récréative, peuvent différer à cause de plusieurs variables, dont la température.

Aussi, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.