

Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année HYUNDAI SONATA GL 2018
NIV 5NPE24AF9JH627973
Odomètre 175334 km
Nombre de clés 2

Condition Brûlure cigarettes siège conducteur, Hood éclat peinture majeurs, pare-chocs avant bris et côté droit débarqué mineur, aile avant gauche égratigner et bosser modérer, toit éclat peinture majeurs, haut fenêtre gauche égratigner mineurs, porte conducteur égratignures majeures, porte arrière gauche égratigner majeurs, aile arrière gauche Eclat peinture majeurs, valise égratigner et Eclat peinture modérer, pare-chocs arrière égratigner majeurs, aile arrière droite égratigner majeurs, porte arrière droite égratigner majeurs, porte passager égratignures modérer.

Moteur lors du démarrage Fonctionnel

Restrictions pour être apte à rouler -

Moteur 4 cylindres

Carburant Essence

Portes 4 portes

Transmission Automatique

Entraînement Traction (FWD)

Électrique Miroirs, Portes, Vitres

Chauffant Sièges

Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)

Toit -

Intérieur Tissu


Extérieur -

Pneus Été, Mags

Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages




Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture		
Pare-chocs avant	Majeur	Bris		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant gauche	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		
Toît	Majeur	Éclat de peinture		
Haut des portes - côté gauche	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche (section principale)	Majeur	Égratignure(s)		
Porte arrière gauche (section principale)	Majeur	Égratignure(s)		
Aile arrière gauche	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Majeur	Égratignure(s)		
Valise	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile arrière droite	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière droite (section principale)	Majeur	Égratignure(s)		
Porte avant droite (section principale)	Modéré	Égratignure(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.