


Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année SMART FORTWO 2016
NIV WMEFJ5DA2GK055184
Odomètre 76636 km
Nombre de clés 2


Déclaration Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord
Condition Les 2 cylindres à changer valise, poils animaux intérieur, témoins lumineux allumés moteur et batterie, Hood éclat peinture majeurs, pare-chocs avant froter majeurs et bris, toit plusieurs petites bosses et craquer a certains endroits, aile avant gauche egratigner moderer, porte conducteur egratignures moderer, pare-chocs arrières egratignures majeures, haut fenêtre droite Eclat peinture modérer, porte passager Eclat peinture majeurs, aile avant droite Eclat peinture majeurs.
Moteur lors du démarrage Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur 4 cylindres
Carburant Essence
Portes 3 portes
Transmission Automatique
Entraînement Traction (FWD)
Électrique Portes, Vitres
Chauffant Sièges
Technologie Bluetooth, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît -
Intérieur Tissu
Extérieur Aileron
Pneus Hiver, Mags
Climatisation Air climatisé



ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture		
Pare-chocs avant	Majeur	Bris, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Toît	Majeur	Cassure, Bosse(s), Égratignure(s)		
Porte avant gauche (section principale)	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Majeur	Égratignure(s)		
Haut de portes - côté droit	Modéré	Éclat de peinture		
Porte avant droite (section principale)	Majeur	Éclat de peinture		
Aile avant droite	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant gauche	Modéré	Égratignure(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.