

Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année BUICK ENCORE PREFERRED 2019
NIV KL4CJESB2KB846931
Odomètre 110009 km
Nombre de clés 2


Condition Hood éclat peinture et égratignures majeures, pare-chocs avant retouche de peinture, aile avant gauche égratignures mineurs, haut fenêtre gauche Eclat peinture majeures, toit éclat peinture majeurs, porte conducteur Eclat peinture majeurs, porte arrière gauche Eclat peinture majeurs, aile arrière gauche égratignures mineurs, valise égratigner majeures, pare-chocs arrière égratigner et Eclat peinture majeures, haut fenêtre droite frotter moderer, rétroviseur droit Eclat peinture majeurs, porte arrière droite frotter mineur, porte passager égratignures moderer.

Moteur lors du démarrage Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler -

Moteur 4 cylindres
Carburant Essence
Portes 4 portes
Transmission Automatique
Entraînement Traction intégrale (AWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant -
Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit -
Intérieur Tissu, Cuir
Extérieur Aileron, Vitres teintées
Pneus Hiver, Mags
Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.


Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Pare-chocs avant	Majeur	Éclat de peinture, Retouche de peinture		
Toît	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Haut des portes - côté gauche	Majeur	Éclat de peinture		
Porte avant gauche (section principale)	Majeur	Éclat de peinture		
Porte arrière gauche (section principale)	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Arrière	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Haut de portes - côté droit	Modéré	Égratignure(s)		
Rétroviseur droite	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant droite (section principale)	Modéré	Égratignure(s)		
Aile avant droite	Mineur	Égratignure(s)		
Porte arrière droite (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.