

Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année TOYOTA RAV4 LE 2020
NIV 2T3B1RFV7LC093355
Odomètre 127161 km
Nombre de clés 1

Condition Volant usé, Hood égratignures mineurs, pare-chocs avant égratignures majeures, rétroviseur gauche Eclat peinture modérer, aile avant gauche égratigner modérer, rétroviseur gauche Eclat peinture modérer, porte conducteur égratignures modérer, aile arrière gauche égratigner majeurs, pare-chocs arrière égratigner modérer, aile arrière droite retouche peinture et égratignures modérer, porte arrière droite égratignures majeures, jupe droite égratigner modérer, porte passager égratignures majeures, aile avant droite égratignures mineurs, porte passager égratignures majeurs.

Moteur lors du démarrage Fonctionnel

Restrictions pour être apte à rouler -

Moteur 4 cylindres

Carburant Essence

Portes 4 portes

Transmission Automatique

Entraînement Traction intégrale (AWD)

Électrique Miroirs, Portes, Vitres

Chauffant Sièges

Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)

Toît -

Intérieur Tissu


Extérieur Aileron, Vitres teintées




Pneus Été, Acier (rims)





Climatisation Air climatisé






ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.



Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Mineur	Égratignure(s)		
Pare-chocs avant	Majeur	Égratignure(s)		
Rétroviseur gauche	Modéré	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant gauche	Modéré	Égratignure(s)		
Porte avant gauche (section principale)	Modéré	Égratignure(s)		
Aile arrière gauche	Majeur	Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière droite	Modéré	Retouche de peinture, Égratignure(s)		 
Porte arrière droite (section principale)	Majeur	Égratignure(s)		 
Jupe droite	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant droite	Mineur	Égratignure(s)		
Porte avant droite (section principale)	Majeur	Égratignure(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.