




Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	TOYOTA COROLLA LE 2021
NIV	5YFBPMBEXMP234260
Odomètre	90078 km
Nombre de clés	2

Déclaration	Boost chaque démarrage
Condition	Boost chaque démarrage, Hood éclat peinture majeures, pare-chocs avant frotter majeurs, toit éclat peinture modérer, porte conducteur égratignures éclat peinture majeurs et poussières de frein, porte arrière gauche poussières de frein, jupe gauche poussières de frein, aile arrière gauche égratignures majeurs, valise égratignures majeurs et rouilles, pare-chocs arrière égratignures modérer et briser, aile arrière droite bosser modérer, porte arrière droite poussières de frein, porte passager poussières de frein, jupe droite poussières de frein, aile avant droite poussières de frein.
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel, Nécessite un survoltage
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	4 cylindres
Carburant	Essence
Portes	4 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction (FWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant	Sièges
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit	-
Intérieur	Tissu
Extérieur	-
Pneus	Hiver, Mags
Climatisation	Air climatisé


ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture		
Pare-chocs avant	Majeur	Égratignure(s)		
Toit	Modéré	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche (section principale)	Majeur	Autre, Éclat de peinture, Égratignure(s)	poussières de freins	
Porte arrière gauche (section principale)	Mineur	Autre	poussières de freins	
Jupe gauche	Mineur	Autre	poussières de freins	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière gauche	Majeur	Égratignure(s)		
Valise	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Majeur	Bris, Égratignure(s)		
Aile arrière droite	Modéré	Bosse(s)		
Porte arrière droite (section principale)	Mineur	Autre	poussières de freins	
Porte avant droite (section principale)	Mineur	Autre	poussières de freins	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Jupe droite	Mineur	Autre	poussières de freins	
Aile avant droite	Mineur	Autre	poussières de freins	

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.