




<b>Emplacement</b>	BOISBRIAND
<b>Type d'actif</b>	Remorque utilitaire
<b>Marque / Modèle / Année</b>	DIAMOND 10 PIEDS FERMÉ 2016
<b>NIV</b>	53NBE1015G1039118
<b>Odomètre</b>	
<b>Nombre de clés</b>	0

<b>Déclaration</b>	Aucune vérification du système électrique et de freinage Les frais d'acheteurs fixes correspondent à un montant prédéterminé ajouté au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables.
<b>Condition</b>	devant bossé, toute la pole avant est rouillée, Aucune vérification du système électrique et de freinage
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Remorque: type</b>	Fermée
<b>État du dompeur</b>	-
<b>Type d'attache</b>	Boule
<b>Grosueur de l'attache</b>	2"
<b>Rampes de chargement</b>	Oui
<b>Présence de l'avis de conformité (SAAQ)</b>	Non
<b>Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ)</b>	-
<b>Largeur hors-tout (pouces)</b>	96
<b>Longueur hors-tout (pouces)</b>	164
<b>Hauteur intérieure (pouces)</b>	68
<b>Largeur intérieure (pouces)</b>	68
<b>Longueur intérieure (pouces)</b>	120
<b>Poids à vide de la remorque (lbs)</b>	-
<b>Nombre d'essieux (quantité)</b>	1
<b>Capacité de charge par essieux (lbs)</b>	-
<b>Capacité de charge totale (lbs)</b>	-
<b>Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16)</b>	205/75R15
<b>Nombre d'écrous (quantité)</b>	5




**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**



**Rapport de dommages**




Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Protège-roches	Majeur	Bosse(s), Besoin d'un remplacement		
Panneau avant gauche	Modéré	Bosse(s), Éclat de peinture		
Panneau avant droite	Majeur	Défectuosité, Bosse(s), Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Béquille	Majeur	Rouille		
Châssis	Majeur	Rouille		 
Porte latérale	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		 

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau milieu droite	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		
Panneau arrière droite	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Contour de l'aile droite	Mineur	Bosse(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière droite	Majeur	Défectuosité, Bosse(s), Égratignure(s)	Ferme pas	
Panneau milieu gauche	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau devant gauche	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		

Veillez noter que les mesures, bien qu'elles ont été prises par notre évaluateur, sont sujets uniquement à titre de référence.

S'il y a lieu, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'EntrepeX pour des raisons de sécurité.