


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	KIA SORENTO SX 2019
NIV	5XYPKDA5XKG606266
Odomètre	159432 km
Nombre de clés	1

Condition	Moteur non-fonctionnel mais il y a du courant, pare-brise avant fissuré, volant user, vitre porte conducteur briser, siège conducteur et passager déchiré, écran tactile non fonctionnel, pneu avant hiver et pneu arrière été, siège arrière gauche ne relève pas, mags avant et arrière différent, Hood égratignures modérer, carrosserie général égratignures, pare-chocs arrière briser, aile arrière gauche bosser modérer,
Moteur lors du démarrage	Non-fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	6 cylindres
Carburant	Essence
Portes	5 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction intégrale (AWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant	Sièges, Volant
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, Capteur avant de stationnement, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit	Panoramique
Intérieur	Cuir, 7 passagers
Extérieur	Aileron, Vitres teintées, Attache-remorque
Pneus	Été, Hiver, Mags
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.