


Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Tracteur de van
Marque / Modèle / Année	PETERBILT 382 2013
NIV	1NP9L50X2DD183028
Odomètre	310597 km
Nombre de clés	1

Déclaration	Aucune vérification effectuée au niveau de la benne basculante Lagacé. L'étiquette de l'avis de conformité SAAQ expire le 04/2026
Condition	rouille à quelques endroits, égratignures et éclats de peinture, bonne condition générale.
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	cummins
Transmission	Manuelle
Nombre de rapports	10
Options	-
Présence de l'avis de conformité (SAAQ)	Oui
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ)	04/2026

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Calandre	Modéré	Éclat de peinture		
Aile avant droit	Mineur	Éclat de peinture		
Carrosserie	Modéré	Éclat de peinture		
Lumières avant	Mineur	Égratignure(s)		
Lumières avant	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Mineur	Égratignure(s)		