


**Emplacement** BOISBRIAND  
**Type d'actif** Automobile  
**Marque / Modèle / Année** JEEP CHEROKEE 2018  
**NIV** 1C4PJLCX2JD589987  
**Odomètre** 86417 km  
**Nombre de clés** 2



**Déclaration** Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété  
**Condition** Carrosserie égratigné et Eclat peinture, pare-chocs avant briser,  
**Moteur lors du démarrage** Fonctionnel  
**Restrictions pour être apte à rouler** -  
**Moteur** 6 cylindres  
**Carburant** Essence  
**Portes** 5 portes  
**Transmission** Automatique  
**Entraînement** Traction (FWD)  
**Électrique** Miroirs, Portes, Vitres  
**Chauffant** Sièges, Volant, Miroirs  
**Technologie** Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, Feux de brouillard (fog lights), Navigation (GPS), Régulateur de vitesse (cruise control)  
**Toit** -  
**Intérieur** Tissu  
**Extérieur** Aileron, Vitres teintées  
**Pneus** Hiver, Mags  
**Climatisation** Air climatisé




**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**



**Rapport de dommages**








| Section        | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo  |
|----------------|-------------------|------------------|---------|--|
| Capot (centre) | Mineur            | Égratignure(s)   |         |  |

| Section           | Niveau de dommage | Types de dommage        | Détails | Photo  |
|-------------------|-------------------|-------------------------|---------|--|
| Pare-chocs avant  | Majeur            | Cassure, Égratignure(s) |         |   |
| Aile avant gauche | Mineur            | Égratignure(s)          |         |  |

| Section                                   | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo  |
|---|-------------------|------------------|---------|--|
| Rétroviseur gauche                        | Mineur            | Égratignure(s)   |         |    |
| Porte avant gauche (section principale)   | Mineur            | Égratignure(s)   |         |   |
| Porte arrière gauche (section principale) | Mineur            | Égratignure(s)   |         |  |

| Section             | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo   |
|---------------------|-------------------|------------------|---------|---|
| Aile arrière gauche | Mineur            | Égratignure(s)   |         |   |
| Pare-chocs arrière  | Modéré            | Égratignure(s)   |         |  |

| Section             | Niveau de dommage | Types de dommage                     | Détails | Photo   |
|---------------------|-------------------|--------------------------------------|---------|---|
| Arrière             | Mineur            | Retouche de peinture, Égratignure(s) |         |   |
| Aile arrière droite | Modéré            | Égratignure(s)                       |         |  |

| Section                                   | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo  |
|---|-------------------|------------------|---------|--|
| Porte arrière droite (section principale) | Mineur            | Égratignure(s)   |         |    |
| Porte avant droite (section principale)   | Mineur            | Égratignure(s)   |         |   |
| Rétroviseur droite                        | Mineur            | Égratignure(s)   |         |  |
| Aile avant droite                         | Mineur            | Égratignure(s)   |         |  |

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.