


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	SUBARU WRX 2020
NIV	JF1VA1D63L9803527
Odomètre	125220 km
Nombre de clés	2

Déclaration	Témoin allumé dans le tableau de bord
Condition	Hood éclat peinture mineurs, pare-chocs avant éclat peinture mineurs et briser plastique en bas, feux brouillard côté gauche manquant, toit rouiller, aile avant gauche éclat peinture majeur, porte conducteur petit spot de rouillés, porte arrière gauche éclat peinture modérer, jupe gauche éclat peinture mineur, aileron briser, aile arrière droite égratignures majeures, jupe droite éclat peinture modérer, porte arrière droite égratignures modérer, aile avant droite éclat peinture modérer.
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	4 cylindres
Carburant	Essence
Portes	4 portes
Transmission	Manuelle
Entraînement	Traction intégrale (AWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant	Sièges, Miroirs
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit	Ouvrant
Intérieur	Tissu
Extérieur	Aileron, Vitres teintées
Pneus	Été, Mags
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Mineur	Éclat de peinture		
Pare-chocs avant	Majeur	Bris		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant gauche	Majeur	Éclat de peinture		
Toit	Majeur	Rouille		
Porte avant gauche (section principale)	Modéré	Rouille		
Jupe gauche	Mineur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière gauche (section principale)	Modéré	Éclat de peinture		
Valise	Majeur	Bris, Autre	aileron briser	
Aile arrière droite	Majeur	Égratignure(s)		
Porte arrière droite (section principale)	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Jupe droite	Modéré	Éclat de peinture		
Aile avant droite	Modéré	Éclat de peinture		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.