

<b>Emplacement</b>	BOISBRIAND
<b>Type d'actif</b>	Automobile
<b>Marque / Modèle / Année</b>	CHEVROLET SPARK LT 2019
<b>NIV</b>	KL8CD6SA1KC783477
<b>Odomètre</b>	80174 km
<b>Nombre de clés</b>	2

<b>Déclaration</b>	moteur bruyant sous toute réserve(voir vidéo)
<b>Condition</b>	Boostage chaque démarrage, moteur bruyant sous toute réserve(voir vidéo) HOOD ÉCLAT peinture majeurs, lumière pare-chocs avant en bas côté droit briser, aile avant gauche éclat peinture majeurs, jupe gauche éclat peinture majeurs, aileron bosser mineurs, pare-chocs arrière égratignures majeures, haut fenêtre droite égratignures mineures, jupe droite éclat peinture majeurs, aile avant droite éclat peinture majeures.
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel, Nécessite un survoltage
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Moteur</b>	4 cylindres
<b>Carburant</b>	Essence
<b>Portes</b>	5 portes
<b>Transmission</b>	Automatique
<b>Entraînement</b>	Traction (FWD)
<b>Électrique</b>	Miroirs, Portes, Vitres
<b>Chauffant</b>	-
<b>Technologie</b>	Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
<b>Toit</b>	-
<b>Intérieur</b>	Tissu
<b>Extérieur</b>	Aileron
<b>Pneus</b>	Hiver, Mags
<b>Climatisation</b>	Air climatisé

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Pare-chocs avant	Majeur	Bris, Autre	LUMIERE AU NIVEAU DU PARECHOCS BRISER	<input checked="" type="checkbox"/>
Aile avant gauche	Majeur	Éclat de peinture		<input checked="" type="checkbox"/>
Jupe gauche	Majeur	Éclat de peinture		<input checked="" type="checkbox"/>
Porte avant gauche (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		<input checked="" type="checkbox"/>
Valise	Mineur	Bosse(s)	AILERION BOSSER MINEUR	<input checked="" type="checkbox"/>
Pare-chocs arrière	Majeur	Égratignure(s)		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Haut de portes - côté droit	Mineur	Égratignure(s)		<input checked="" type="checkbox"/>
Jupe droite	Majeur	Éclat de peinture		<input checked="" type="checkbox"/>
Aile avant droite	Majeur	Éclat de peinture		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.