


<b>Emplacement</b>	LÉVIS
<b>Type d'actif</b>	Automobile
<b>Marque / Modèle / Année</b>	CHEVROLET BOLT EV PREMIER 2019
<b>NIV</b>	1G1FZ6S07K4120897
<b>Odomètre</b>	120934 km
<b>Nombre de clés</b>	


<b>Condition</b>	quelques égratignures et éclats de peinture, protège rim brisé en arrière gauche, rouille sur le capot, poussière de frein sur les 2 portes avant
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Moteur</b>	Autre
<b>Carburant</b>	Électrique
<b>Portes</b>	5 portes
<b>Transmission</b>	Automatique
<b>Entraînement</b>	Traction (FWD)
<b>Électrique</b>	Miroirs, Portes, Vitres
<b>Chauffant</b>	Sièges, Volant
<b>Technologie</b>	Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, Capteur avant de stationnement, Feux de brouillard (fog lights), Radio haut de gamme, Régulateur de vitesse (cruise control), Démarreur à distance
<b>Toit</b>	-
<b>Intérieur</b>	Cuir
<b>Extérieur</b>	Vitres teintées
<b>Pneus</b>	Hiver, Acier (rims)
<b>Climatisation</b>	Air climatisé


**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (côté aile gauche)	Modéré	Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Modéré	Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		
Capot (côté aile droite)	Modéré	Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		
Pare-chocs avant	Mineur	Éclat de peinture		
Porte avant gauche (section principale)	Mineur	Autre	poussière de frein	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière droite	Modéré	Égratignure(s)		
Porte avant droite (section principale)	Mineur	Autre, Égratignure(s)	poussière de frein	
Aile avant droite	Mineur	Égratignure(s)		
Jante arrière gauche	Modéré	Bris		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.